


Approvato con Delibera C.C. n.23 del 18/07/2017  
Determinazione R.A.S. n.1639 del 07/09/2017  
Pubblicazione B.U.R.A.S. n.50 – Parte III del 26/10/2017



data:  
NOVEMBRE 2016

aggiornamento:

tavola:  
AII.B1

## COMUNE DI ORTACESUS PROVINCIA DI CAGLIARI

PIANO PARTICOLAREGGIATO PER IL  
CENTRO DI ANTICA E PRIMA FORMAZIONE  
IN ADEGUAMENTO AL P.P.R.  
*FASE DI ANALISI*

Elaborati:

TABELLONE DATI

STRATEGIE & PROGETTO srl  
"Totus Tuus"  
P.zza Marghinotti, 1-Cagliari  
tel - fax 070-665813  
studioingmaurizioloddo@yahoo.it

Il Signore è il mio Pastore  
WORKSHOP - 25 Anni  
AutoCAD by AUTODESK  
Licenza 347-19785962

Ing. Pablo Navarro  
Ing. Manuela Pillai  
Arch. Francesca Nieddu  
Arch. Carla Agus

**Il Progettista:**

Ing. Maurizio Loddo



N. 2369

ORDINE INGEGNERI  
PROVINCIA DI CAGLIARI  
Dr. Ing. MAURIZIO LODDO

PIANO PARTICOLAREGGIATO PER IL CENTRO DI ANTICA E PRIMA FORMAZIONE IN ADEGUAMENTO AL P.P.R.

Isolato	UMI	Fabbricato	Via	Altezza	N.piani	Destinazioni d'uso	Stato di conservazione dell'edificio	Tipologia tradizionale di riferimento	Materiale della copertura	Materiale delle facciate	Tipologia degli infissi esterni	Epoca di costruzione	Superficie	Volume	Valore storico		Livello di trasformabilità	Zona	
A	1	1	G. Marconi	5,33	1	Magazzini, tettoie e garage	Necessità di ristrutturazione	TIP A	Tegole tipo coppo o portoghese	Pietra	Assenti	Anteriore al 1939	70,37	375,07	Edifici di valore storico		LT1	LTM	A
A	1	2	G. Marconi	3,25	1	Magazzini, tettoie e garage	Necessità di ristrutturazione	TIP A	Tegole tipo coppo o portoghese	Pietra	Assenti	Anteriore al 1939	53,03	172,75	Edifici di valore storico		LT1	LTM	A
A	1	3	G. Marconi	4,80	1	Residenziale	Necessità di manutenzione	TIP A	Tegole marsigliesi	Intonaco tradizionale	Legno	Anteriore al 1939	51,03	245,19	Edifici di valore storico		LT2	LTM	A
A	1	4		3,77	1	Magazzini, tettoie e garage	Necessità di manutenzione	TIP A	Tegole tipo coppo o portoghese	Intonaco tradizionale	Assenti	1954-1979	22,18	83,64	Edifici alterati o di recente/nuova costruzione		A/N	LTM	A
A	1	5		3,26	1	Magazzini, tettoie e garage	Necessità di manutenzione	TIP A	Tegole tipo coppo o portoghese	Senza intonaco	Assenti	1954-1979	65,03	211,99	Edifici alterati o di recente/nuova costruzione		A/N	LTM	A
A	1	6		2,66	1	Magazzini, tettoie e garage	Necessità di ristrutturazione	TIP A	Altro tipo	Intonaco tradizionale	Assenti	1954-1979	9,06	24,15	Edifici alterati o di recente/nuova costruzione		A/N	LTM	A
A	1	7		2,66	1	Magazzini, tettoie e garage	Necessità di ristrutturazione	TIP A	Altro tipo	Senza intonaco	Assenti	Successivo al 1979	9,06	24,15	Edifici alterati o di recente/nuova costruzione		A/N	LTM	A
A	1	CP1	G. Marconi	4,99	1	Residenziale	Necessità di manutenzione	TIP A	Tegole marsigliesi	Intonaco tradizionale	Legno	Anteriore al 1939	306,41	1528,97	Edifici di valore storico		LT2	LTM	A
A	2	1	Vico G. Marconi	3,30	1	Residenziale	Necessità di manutenzione	TIP T	Copertura terrazza o piano	Intonaco tradizionale	Legno	1954-1979	28,03	92,50	Edifici alterati o di recente/nuova costruzione		A/N	LTM	A
A	2	2	Vico G. Marconi	3,10	1	Residenziale	Necessità di manutenzione	TIP T	Copertura terrazza o piano	Intonaco tradizionale	Legno	1954-1979	14,33	44,42	Edifici alterati o di recente/nuova costruzione		A/N	LTM	A
A	2	CP1	Vico G. Marconi	3,30	1	Residenziale	Necessità di ristrutturazione	TIP T	Copertura terrazza o piano	Intonaco tradizionale	Legno	Anteriore al 1939	43,45	143,39	Edifici da riqualificare		RO2	LTM	A
A	3	1	G. Marconi	3,43	1	Magazzini, tettoie e garage	Necessità di manutenzione	TIP A	Copertura terrazza o piano	Intonaco tradizionale	Legno	Successivo al 1979	6,88	23,60	Edifici alterati o di recente/nuova costruzione		A/N	LTM	A
A	3	2	G. Marconi	2,70	1	Magazzini, tettoie e garage	Necessità di manutenzione	TIP A	Copertura terrazza o piano	Intonaco tradizionale	Legno	Successivo al 1979	7,53	20,33	Edifici alterati o di recente/nuova costruzione		A/N	LTM	A
A	3	CP1	G. Marconi	6,50	2	Residenziale	Buono stato	TIP A	Tegole marsigliesi	Intonaco tradizionale	Legno	Successivo al 1979	47,05	305,83	Edifici alterati o di recente/nuova costruzione		A/N	LTM	A
A	3	CP1	G. Marconi	6,50	2	Residenziale	Buono stato	TIP A	Copertura terrazza o piano	Intonaco tradizionale	Legno	Successivo al 1979	30,72	199,68	Edifici alterati o di recente/nuova costruzione		A/N	LTM	A
A	4	1	G. Marconi	3,31	1	Residenziale	Buono stato	TIP M	Tegole marsigliesi	Intonaco tradizionale	Legno	Anteriore al 1939	147,90	488,49	Edifici di valore storico		LT2	LTM	A
A	4	2	G. Marconi	3,20	1	Residenziale	Buono stato	TIP M	Tegole marsigliesi	Intonaco tradizionale	Legno	Anteriore al 1939	90,88	290,27	Edifici di valore storico		LT2	LTM	A
A	4	3	G. Marconi	2,70	1	Magazzini, tettoie e garage	Buono stato	TIP M	Tegole marsigliesi	Intonaco tradizionale	Metallici	Successivo al 1979	5,91	0,00	Edifici alterati o di recente/nuova costruzione		A/N	LTM	A
A	4	4		3,20	1	Magazzini, tettoie e garage	Buono stato	TIP M	Copertura terrazza o piano	Intonaco tradizionale	Assenti	Successivo al 1979	30,50	0,00	Edifici alterati o di recente/nuova costruzione		A/N	LTM	A
A	4	5		2,46	1	Magazzini, tettoie e garage	Necessità di ristrutturazione	TIP M	Tegole marsigliesi	Senza intonaco	Legno	Successivo al 1979	48,98	120,33	Edifici alterati o di recente/nuova costruzione		A/N	LTM	A
A	4	6		3,01	1	Magazzini, tettoie e garage	Necessità di ristrutturazione	TIP M	Altro tipo	Intonaco tradizionale	Assenti	Successivo al 1979	41,00	123,11	Edifici alterati o di recente/nuova costruzione		A/N	LTM	A
A	4	CP1	Vico G. Marconi	8,11	2	Residenziale	Buono stato	TIP M	Tegole marsigliesi	Intonaco tradizionale	Legno	Anteriore al 1939	157,38	1276,36	Edifici di valore storico		LT2	LTM	A
A	5	1	A. Volta	3,31	1	Rudere	Rudere	TIP U	Tetto diruto	Senza intonaco	Assenti	1939-1954	18,96	62,70	Rudere		R	LTB	A
A	5	CP1	A. Volta	4,94	2	Residenziale	Necessità di manutenzione	TIP U	Tegole tipo coppo o portoghese	Pietra	Assenti	Anteriore al 1939	58,47	288,98	Edifici di valore storico		LT2	LTB	A
A	6	1	A. Volta	2,70	1	Magazzini, tettoie e garage	Necessità di ristrutturazione	NT	Altro tipo	Senza intonaco	Assenti	Successivo al 1979	13,00	0,00	Edifici alterati o di recente/nuova costruzione		A/N	LTM	A
A	6	CP1	A. Volta	8,75	3	Residenziale	Buono stato	NT	Tegole marsigliesi	Intonaco tradizionale	Plastici (PVC)	Successivo al 1979	104,81	917,63	Edifici alterati o di recente/nuova costruzione		A/N	LTM	A
A	7	1	A. Volta	0,00	1	Rudere	Rudere	TIP A	Tetto diruto	Senza intonaco	Assenti	Anteriore al 1939	0,00	0,00	Rudere		R	LTM	A
A	7	CP1	A. Volta	3,11	1	Magazzini, tettoie e garage	Necessità di ristrutturazione	TIP A	Altro tipo	Senza intonaco	Assenti	Successivo al 1979	35,00	108,85	Edifici alterati o di recente/nuova costruzione		A/N	LTM	A
A	8	1	A. Volta	2,70	1	Magazzini, tettoie e garage	Buono stato	TIP F	Copertura terrazza o piano	Altro	Metallici	1954-1979	4,00	0,00	Edifici alterati o di recente/nuova costruzione		A/N	LTM	A
A	8	CP1	A. Volta	4,02	1	Residenziale	Necessità di manutenzione	TIP F	Tegole marsigliesi	Altro	Legno	Anteriore al 1939	92,00	369,84	Edifici di valore storico		LT3	LTM	A
A	8	CP2	A. Volta	3,20	1	Residenziale	Buono stato	TIP F	Tegole marsigliesi	Altro	Plastici (PVC)	1954-1979	60,00	192,00	Edifici alterati o di recente/nuova costruzione		A/N	LTM	A
A	9	1	Dante Alighieri	5,89	2	Residenziale	Necessità di manutenzione	TIP A	Altro tipo	Altro	Legno	1954-1979	17,66	104,07	Edifici alterati o di recente/nuova costruzione		A/N	LTM	A
A	9	2	Dante Alighieri	5,70	2	Residenziale	Necessità di manutenzione	TIP A	Altro tipo	Altro	Legno	1954-1979	16,00	91,20	Edifici alterati o di recente/nuova costruzione		A/N	LTM	A
A	9	3	Dante Alighieri	3,10	1	Magazzini, tettoie e garage	Necessità di manutenzione	TIP A	Altro tipo	Altro	Legno	1954-1979	17,00	0,00	Edifici alterati o di recente/nuova costruzione		A/N	LTM	A
A	9	CP1	Dante Alighieri	7,43	2	Residenziale	Buono stato	TIP A	Copertura terrazza o piano	Altro	Legno	1954-1979	57,60	428,08	Edifici alterati o di recente/nuova costruzione		A/N	LTM	A
A	10	1	Dante Alighieri	4,02	1	Residenziale	Necessità di ristrutturazione	TIP C	Tegole marsigliesi	Altro	Assenti	Anteriore al 1939	43,62	175,27	Edifici di valore storico		LT3	LTM	A
A	10	CP1	Dante Alighieri	6,47	2	Residenziale	Necessità di manutenzione	TIP C	Copertura terrazza o piano	Altro	Legno	Successivo al 1979	127,09	822,42	Edifici alterati o di recente/nuova costruzione		A/N	LTM	A
A	11	1	Dante Alighieri	9,09	3	Residenziale	Necessità di manutenzione	TIP C	Tegole marsigliesi	Intonaco tradizionale	Legno e metallo	Successivo al 1979	52,31	476,91	Edifici alterati o di recente/nuova costruzione		A/N	LTM	A
A	11	CP1	Dante Alighieri	7,75	2	Residenziale	Necessità di manutenzione	TIP C	Lastre ondulate in cemento o altro	Intonaco tradizionale	Plastici (PVC)	Successivo al 1979	70,80	447,08	Edifici alterati o di recente/nuova costruzione		A/N	LTM	A
A	12	1	Dante Alighieri	3,28	1	Magazzini, tettoie e garage	Buono stato	TIP J	Tegole tipo coppo o portoghese	Pietra	Legno	Anteriore al 1939	30,08	98,73	Edifici di valore storico		LT1	LTM	A
A	12	2	Dante Alighieri	2,48	1	Magazzini, tettoie e garage	Buono stato	TIP J	Altro tipo	Altro	Assenti	Successivo al 1979	20,32	50,25	Edifici alterati o di recente/nuova costruzione		A/N	LTM	A
A	12	CP1	Dante Alighieri	8,17	3	Residenziale	Necessità di manutenzione	TIP J	Tegole marsigliesi	Intonaco tradizionale	Plastici (PVC)	Successivo al 1979	111,71	913,47	Edifici alterati o di recente/nuova costruzione		A/N	LTM	A
A	13	1	Dante Alighieri	3,84	1	Residenziale	Necessità di manutenzione	TIP C	Tegole marsigliesi	Intonaco tradizionale	Assenti	1954-1979	35,76	137,30	Edifici alterati o di recente/nuova costruzione		A/N	LTM	A
A	13	2	Dante Alighieri	3,20	1	Magazzini, tettoie e garage	Necessità di manutenzione	TIP C	Copertura terrazza o piano	Altro	Assenti	Successivo al 1979	21,72	69,50	Edifici alterati o di recente/nuova costruzione		A/N	LTM	A
A	13	3	Dante Alighieri	2,80	1	Magazzini, tettoie e garage	Necessità di manutenzione	TIP C	Tegole marsigliesi	Altro	Assenti	Successivo al 1979	11,62	0,00	Edifici alterati o di recente/nuova costruzione		A/N	LTM	A
A	13	CP1	Dante Alighieri	7,88	2	Residenziale	Necessità di manutenzione	TIP C	Tegole marsigliesi	Intonaco tradizionale	Legno	1954-1979	75,94	598,41	Edifici alterati o di recente/nuova costruzione		A/N	LTM	A
A	14	1	Dante Alighieri	3,41	1	Residenziale	Buono stato	NT	Copertura terrazza o piano	Altro	Plastici (PVC)	Successivo al 1979	8,01	27,29	Edifici alterati o di recente/nuova costruzione		A/N	LTM	A
A	14	2	Dante Alighieri	4,86	1	Residenziale	Buono stato	NT	Lastre ondulate in cemento o altro	Pietra	Plastici (PVC)	Successivo al 1979	33,78	164,22	Edifici alterati o di recente/nuova costruzione		A/N	LTM	A
A	14	3	Dante Alighieri	2,48	1	Magazzini, tettoie e garage	Buono stato	NT	Copertura terrazza o piano	Senza intonaco	Legno	Successivo al 1979	20,32	50,25	Edifici alterati o di recente/nuova costruzione		A/N	LTM	A
A	14	4	Dante Alighieri	2,91	1	Magazzini, tettoie e garage	Buono stato	NT	Copertura terrazza o piano	Altro	Assenti	Successivo al 1979	13,85	40,24	Edifici alterati o di recente/nuova costruzione		A/N	LTM	A
A	14	5	Dante Alighieri	5,05	2	Magazzini, tettoie e garage	Necessità di manutenzione	NT	Tegole tipo coppo o portoghese	Altro	Assenti	Anteriore al 1939	29,60	149,47	Edifici di valore storico		LT1	LTM	A
A	14	CP1	Dante Alighieri	7,65	2	Residenziale	Buono stato	NT	Lastre ondulate in cemento o altro	Intonaco tradizionale	Legno	Successivo al 1979	74,18	567,40	Edifici alterati o di recente/nuova costruzione		A/N	LTM	A
A	15	1	Residenziale	3,00	1	Residenziale	Necessità di manutenzione	TIP C	Copertura terrazza o piano	Intonaco tradizionale	Legno e metallo	Successivo al 1979	44,41	133,26	Edifici alterati o di recente/nuova costruzione		A/N	LTM	A
A	15	2	Magazzini, tettoie e garage	2,47	1	Magazzini, tettoie e garage	Buono stato	TIP C	Tegole marsigliesi	Intonaco tradizionale	Legno	Successivo al 1979	17,80	44,06	Edifici alterati o di recente/nuova costruzione		A/N	LTM	A
A	15	3	Magazzini, tettoie e garage	3,17	1	Magazzini, tettoie e garage	Buono stato	TIP C	Tegole marsigliesi	Intonaco tradizionale	Assenti	Successivo al 1979	38,06	120,37	Edifici alterati o di recente/nuova costruzione		A/N	LTM	A
A	15	4	Magazzini, tettoie e garage	4,06	1	Magazzini, tettoie e garage	Necessità di manutenzione	TIP C	Copertura terrazza o piano	Intonaco tradizionale	Assenti	Successivo al 1979	20,40	82,71	Edifici alterati o di recente/nuova costruzione		A/N	LTM	A
A	15	CP1	Magazzini, tettoie e garage	6,91	2	Residenziale	Necessità di manutenzione	TIP C	Lastre ondulate in cemento o altro	Intonaco tradizionale	Legno e metallo	1954-1979	124,66	860,93	Edifici alterati o di recente/nuova costruzione		A/N	LTM	A
A	16	1	Magazzini, tettoie e garage	2,02	1	Magazzini, tettoie e garage	Necessità di ristrutturazione	TIP C	Altro tipo	Altro	Legno	Successivo al 1979	28,68	57,94	Edifici alterati o di recente/nuova costruzione		A/N	LTM	A
A	16	2	Magazzini, tettoie e garage	2,17	1	Magazzini, tettoie e garage	Necessità di ristrutturazione	TIP C	Altro tipo	Altro	Assenti	Successivo al 1979	39,75	86,34	Edifici alterati o di recente/nuova costruzione		A/N	LTM	A
A	16	CP1	Magazzini, tettoie e garage	6,55	2	Residenziale	Necessità di manutenzione	TIP C	Lastre ondulate in cemento o altro	Intonaco tradizionale	Legno	1954-1979	79,30	519,94	Edifici alterati o di recente/nuova costruzione		A/N	LTM	A
A	17	1	Magazzini, tettoie e garage	3,07	1	Magazzini, tettoie e garage	Necessità di manutenzione	TIP A	Tegole marsigliesi	Altro	Assenti	1954-1979	141,88	436,08	Edifici alterati o di recente/nuova costruzione		A/N	LTM	A
A	17	2	Dante Alighieri	4,91	1	Magazzini, tettoie e garage	Necessità di manutenzione	TIP A	Tegole tipo coppo o portoghese	Pietra	Metallici	Anteriore al 1939	118,57	581,38	Edifici di valore storico		LT1	LTM	A
A	17	3	Magazzini, tettoie e garage	0,00	1	Magazzini, tettoie e garage	Buono stato	TIP A	Tegole marsigliesi	Altro	Assenti	Successivo al 1979	0,00	0,00	Edifici alterati o di recente/nuova costruzione		A/N	LTM	A
A	17	CP1	Magazzini, tettoie e garage	3,00	1	Residenziale	Buono stato	TIP A	Tegole marsigliesi										

PIANO PARTICOLAREGGIATO PER IL CENTRO DI ANTICA E PRIMA FORMAZIONE IN ADEGUAMENTO AL P.P.R.

Isolato	UMI	Fabbricato	Via	Altezza	N.piani	Destinazioni d'uso	Stato di conservazione dell'edificio	Tipologia tradizionale di riferimento	Materiale della copertura	Materiale delle facciate	Tipologia degli infissi esterni	Epoca di costruzione	Superficie	Volume	Valore storico	Livello di trasformabilità	Zona	
C	5	3	Papa Giovanni XXIII	2,50	1	Magazzini, tettoie e garage	Necessità di manutenzione	TIP A	Altro tipo	Intonaco tradizionale	Assenti	1954-1979	33,01	83,52	Edifici alterati o di recente/nuova costruzione	A/N	LTA	A
C	5	4	Papa Giovanni XXIII	4,29	1	Residenziale	Necessità di manutenzione	TIP A	Altro tipo	Intonaco tradizionale	Assenti	Anteriore al 1939	40,93	172,88	Edifici di valore storico	LT2	LTA	A
C	5	5	Papa Giovanni XXIII	3,29	1	Residenziale	Necessità di manutenzione	TIP A	Tegole marsigliesi	Intonaco tradizionale	Legno	Successivo al 1979	30,30	111,80	Edifici alterati o di recente/nuova costruzione	A/N	LTA	A
C	5	CP1	Papa Giovanni XXIII	6,00	2	Residenziale	Buono stato	TIP A	Tegole tipo coppo o portoghese	Intonaco tradizionale	Legno	Successivo al 1979	109,00	654,00	Edifici alterati o di recente/nuova costruzione	A/N	LTA	A
C	2/3	1	Papa Giovanni XXIII	6,53	2	Residenziale	Necessità di manutenzione	TIP A	Copertura terrazza o piana	Intonaco tradizionale	Legno e metallo	1954-1979	7,25	47,31	Edifici alterati o di recente/nuova costruzione	A/N	LTA	A
C	2/3	2	Papa Giovanni XXIII	2,95	1	Rudere	Necessità di ristrutturazione	TIP A	Tegole tipo coppo o portoghese	Altro	Assenti	Anteriore al 1939	34,25	102,78	Edifici di valore storico	LT3	LTM	A
C	2/3	3	Papa Giovanni XXIII	0,00	1	Magazzini, tettoie e garage	Necessità di manutenzione	TIP A	Lastre ondulate in cemento o altro	Altro	Assenti	1954-1979	18,00	0,00	Edifici alterati o di recente/nuova costruzione	A/N	LTM	A
C	2/3	CP1	Papa Giovanni XXIII	7,04	2	Residenziale	Necessità di manutenzione	TIP A	Copertura terrazza o piana	Intonaco tradizionale	Legno e metallo	1954-1979	70,51	496,16	Edifici alterati o di recente/nuova costruzione	A/N	LTM	A
D	1	1	E. Fermi	4,54	1	Magazzini, tettoie e garage	Necessità di ristrutturazione	TIP R	Tegole tipo coppo o portoghese	Intonaco tradizionale	Assenti	Anteriore al 1939	146,00	662,84	Edifici di valore storico	LT2	LTM	A
D	1	2	E. Fermi	3,41	1	Residenziale	Necessità di manutenzione	TIP R	Copertura terrazza o piana	Intonaco tradizionale	Plastici (PVC)	Anteriore al 1939	52,00	177,32	Edifici di valore storico	LT2	LTM	A
D	1	3	G. Marconi	2,83	1	Magazzini, tettoie e garage	Necessità di manutenzione	TIP R	Lastre ondulate in cemento o altro	Altro	Assenti	1954-1979	44,00	124,52	Edifici alterati o di recente/nuova costruzione	A/N	LTM	A
D	1	4	G. Marconi	4,17	1	Magazzini, tettoie e garage	Necessità di manutenzione	TIP R	Lastre ondulate in cemento o altro	Senza intonaco	Assenti	1954-1979	52,00	216,84	Edifici alterati o di recente/nuova costruzione	A/N	LTM	A
D	1	5	G. Marconi	6,81	2	Magazzini, tettoie e garage	Necessità di manutenzione	TIP R	Lastre ondulate in cemento o altro	Altro	Assenti	Anteriore al 1939	61,00	415,41	Edifici da riqualificare	RQ2	LTM	A
D	1	6	G. Marconi	4,17	1	Magazzini, tettoie e garage	Necessità di manutenzione	TIP R	Lastre ondulate in cemento o altro	Senza intonaco	Assenti	1939-1954	49,00	204,33	Edifici di valore storico	LT2	LTM	A
D	1	7	E. Fermi	4,58	1	Magazzini, tettoie e garage	Necessità di manutenzione	TIP R	Copertura terrazza o piana	Altro	Assenti	1954-1979	10,21	46,69	Edifici alterati o di recente/nuova costruzione	A/N	LTM	A
D	1	8	G. Marconi	3,41	1	Magazzini, tettoie e garage	Buono stato	TIP R	Lastre ondulate in cemento o altro	Intonaco tradizionale	Assenti	Successivo al 1979	43,33	147,79	Edifici alterati o di recente/nuova costruzione	A/N	LTM	A
D	1	9	G. Marconi	3,53	1	Magazzini, tettoie e garage	Necessità di ristrutturazione	TIP R	Tegole tipo coppo o portoghese	Intonaco tradizionale	Assenti	Anteriore al 1939	26,84	94,73	Edifici di valore storico	LT2	LTM	A
D	1	CP1	E. Fermi	7,61	2	Residenziale	Necessità di manutenzione	TIP R	Tegole marsigliesi	Intonaco tradizionale	Legno e metallo	Anteriore al 1939	207,04	1574,88	Edifici di valore storico	LT2	LTM	A
D	2	CP1	E. Fermi	4,84	1	Commerciale, artigianale e servizi	Necessità di manutenzione	TIP T	Tegole marsigliesi	Intonaco tradizionale	Legno	1954-1979	208,29	1007,77	Edifici alterati o di recente/nuova costruzione	A/N	LTB	A
D	3	CP1	E. Fermi	7,38	2	Commerciale, artigianale e servizi	Buono stato	TIP U	Tegole tipo coppo o portoghese	Intonaco tradizionale e pietra	Legno e metallo	Anteriore al 1939	150,80	1112,12	Edifici da riqualificare	RQ1	LTM	A
D	4	1	Marco Polo	3,22	1	Magazzini, tettoie e garage	Necessità di manutenzione	TIP I	Copertura terrazza o piana	Intonaco tradizionale	Assenti	Successivo al 1979	21,20	21,16	Edifici alterati o di recente/nuova costruzione	A/N	LTB	A
D	4	2	Marco Polo	6,71	2	Residenziale	Necessità di manutenzione	TIP I	Tegole tipo coppo o portoghese	Senza intonaco	Legno e metallo	Anteriore al 1939	107,77	723,14	Edifici di valore storico	LT4	LTM	A
D	4	3	Marco Polo	3,00	1	Magazzini, tettoie e garage	Necessità di manutenzione	TIP I	Lastre ondulate in cemento o altro	Altro	Assenti	Successivo al 1979	51,00	153,00	Edifici alterati o di recente/nuova costruzione	A/N	LTB	A
D	4	CP1	Marco Polo	7,29	2	Residenziale	Necessità di manutenzione	TIP I	Tegole marsigliesi	Senza intonaco	Legno e metallo	Anteriore al 1939	85,19	621,04	Edifici da riqualificare	RQ2	LTM	A
D	5	1	Marco Polo	3,37	1	Magazzini, tettoie e garage	Necessità di manutenzione	NT	Copertura terrazza o piana	Intonaco tradizionale	Assenti	1954-1979	25,79	96,31	Edifici alterati o di recente/nuova costruzione	A/N	LTM	A
D	5	2	Marco Polo	3,76	1	Magazzini, tettoie e garage	Necessità di manutenzione	NT	Tegole marsigliesi	Altro	Assenti	1954-1979	70,32	264,40	Edifici alterati o di recente/nuova costruzione	A/N	LTM	A
D	5	3	Marco Polo	4,10	1	Magazzini, tettoie e garage	Necessità di manutenzione	NT	Tegole tipo coppo o portoghese	Pietra	Legno	1939-1954	13,04	0,00	Edifici da riqualificare	RQ1	LTM	A
D	5	4	Marco Polo	2,70	1	Magazzini, tettoie e garage	Necessità di manutenzione	NT	Tegole marsigliesi	Altro	Assenti	1954-1979	28,84	77,87	Edifici alterati o di recente/nuova costruzione	A/N	LTM	A
D	5	CP1	Marco Polo	6,35	2	Residenziale	Buono stato	NT	Tegole marsigliesi	Intonaco tradizionale	Legno	1939-1954	151,54	962,47	Edifici da riqualificare	RQ1	LTM	A
D	6	1	Marco Polo	3,41	1	Magazzini, tettoie e garage	Necessità di manutenzione	TIP R	Tegole marsigliesi	Intonaco tradizionale	Assenti	Successivo al 1979	34,07	116,17	Edifici alterati o di recente/nuova costruzione	A/N	LTA	A
D	6	2	Marco Polo	3,92	1	Residenziale	Necessità di manutenzione	TIP R	Altro tipo	Intonaco tradizionale	Legno	Successivo al 1979	18,17	71,17	Edifici alterati o di recente/nuova costruzione	A/N	LTA	A
D	6	CP1	G. Marconi	6,79	2	Residenziale	Buono stato	TIP R	Tegole marsigliesi	Intonaco tradizionale	Legno	Successivo al 1979	196,57	1180,03	Edifici alterati o di recente/nuova costruzione	A/N	LTA	A
D	7	1	G. Marconi	6,87	2	Residenziale	Buono stato	TIP C	Copertura terrazza o piana	Intonaco tradizionale	Metallici	Successivo al 1979	17,02	116,93	Edifici alterati o di recente/nuova costruzione	A/N	LTA	A
D	7	2	Marco Polo	5,14	2	Magazzini, tettoie e garage	Buono stato	TIP C	Tegole tipo coppo o portoghese	Intonaco tradizionale e pietra	Legno	Anteriore al 1939	59,91	308,34	Edifici di valore storico	LT1	LTA	A
D	7	CP1	G. Marconi	6,89	2	Residenziale	Buono stato	TIP C	Copertura terrazza o piana	Intonaco tradizionale	Metallici	Successivo al 1979	145,43	1002,23	Edifici alterati o di recente/nuova costruzione	A/N	LTA	A
D	7	CP2	G. Marconi	7,56	2	Residenziale	Buono stato	TIP C	Copertura terrazza o piana	Intonaco tradizionale	Metallici	1954-1979	129,04	975,23	Edifici alterati o di recente/nuova costruzione	A/N	LTA	A
D	8	1	Piazza della Libertà	3,39	1	Magazzini, tettoie e garage	Buono stato	NT	Tegole marsigliesi	Intonaco tradizionale	Legno	1939-1954	6,92	0,00	Edifici da riqualificare	RQ2	LTM	A
D	8	2	Piazza della Libertà	2,66	1	Residenziale	Necessità di manutenzione	NT	Tegole marsigliesi	Senza intonaco	Legno	Anteriore al 1939	42,38	112,72	Edifici da riqualificare	RQ2	LTM	A
D	8	3	Piazza della Libertà	3,12	1	Magazzini, tettoie e garage	Necessità di manutenzione	NT	Altro tipo	Intonaco tradizionale	Legno	1954-1979	28,47	89,00	Edifici alterati o di recente/nuova costruzione	A/N	LTM	A
D	8	4	Piazza della Libertà	3,58	1	Residenziale	Buono stato	NT	Copertura terrazza o piana	Intonaco tradizionale	Legno	1954-1979	36,74	131,84	Edifici alterati o di recente/nuova costruzione	A/N	LTM	A
D	8	5	Piazza della Libertà	4,41	1	Residenziale	Buono stato	NT	Tegole marsigliesi	Intonaco tradizionale	Legno	1954-1979	29,11	128,27	Edifici alterati o di recente/nuova costruzione	A/N	LTM	A
D	8	6	Piazza della Libertà	4,11	1	Magazzini, tettoie e garage	Necessità di manutenzione	NT	Tegole tipo coppo o portoghese	Intonaco tradizionale	Legno	1954-1979	22,07	90,78	Edifici alterati o di recente/nuova costruzione	A/N	LTM	A
D	8	CP1	Piazza della Libertà	5,31	2	Residenziale	Buono stato	NT	Tegole marsigliesi	Intonaco tradizionale	Legno	Anteriore al 1939	115,80	615,91	Edifici da riqualificare	RQ2	LTM	A
E	1	1	Marco Polo	7,36	2	Centro Anziani	Necessità di manutenzione	NT	Copertura terrazza o piana	Intonaco tradizionale	Metallici	Successivo al 1979	312,38	2296,50	Edifici alterati o di recente/nuova costruzione	A/N	LTA	A
E	1	2	Marco Polo	6,36	2	Centro Anziani	Necessità di manutenzione	NT	Copertura terrazza o piana	Intonaco tradizionale	Metallici	Successivo al 1979	63,41	403,43	Edifici alterati o di recente/nuova costruzione	A/N	LTA	A
E	1	3	Marco Polo	3,83	1	Magazzini, tettoie e garage	Necessità di manutenzione	NT	Copertura terrazza o piana	Intonaco tradizionale	Legno	Successivo al 1979	85,95	329,41	Edifici alterati o di recente/nuova costruzione	A/N	LTA	A
E	1	4	Marco Polo	2,74	1	Magazzini, tettoie e garage	Necessità di manutenzione	NT	Tegole marsigliesi	Intonaco tradizionale	Plastici (PVC)	Successivo al 1979	19,17	52,60	Edifici alterati o di recente/nuova costruzione	A/N	LTA	A
E	1	CP1	Marco Polo	12,46	4	Centro Anziani	Necessità di manutenzione	NT	Altro tipo	Intonaco tradizionale	Metallici	Successivo al 1979	981,75	12229,90	Edifici alterati o di recente/nuova costruzione	A/N	LTA	A
E	2	1	Marco Polo	3,38	1	Magazzini, tettoie e garage	Necessità di manutenzione	TIP C	Lastre ondulate in cemento o altro	Intonaco tradizionale	Legno e Metallo	Successivo al 1979	31,27	105,82	Edifici alterati o di recente/nuova costruzione	A/N	LTA	A
E	2	2	Marco Polo	5,95	2	Residenziale	Buono stato	TIP C	Tegole marsigliesi	Intonaco tradizionale	Legno	Successivo al 1979	11,78	70,11	Edifici alterati o di recente/nuova costruzione	A/N	LTA	A
E	2	3	Marco Polo	3,12	1	Residenziale	Buono stato	TIP C	Tegole marsigliesi	Intonaco tradizionale	Legno	Successivo al 1979	20,95	65,36	Edifici alterati o di recente/nuova costruzione	A/N	LTA	A
E	2	4	Marco Polo	2,79	1	Magazzini, tettoie e garage	Necessità di manutenzione	TIP C	Lastre ondulate in cemento o altro	Altro	Assenti	Successivo al 1979	15,00	41,85	Edifici alterati o di recente/nuova costruzione	A/N	LTA	A
E	2	CP1	Marco Polo	7,12	2	Residenziale	Buono stato	TIP C	Tegole marsigliesi	Intonaco tradizionale	Legno	Successivo al 1979	49,92	355,78	Edifici alterati o di recente/nuova costruzione	A/N	LTA	A
E	3	1	Marco Polo	3,30	1	Residenziale	Buono stato	TIP C	Tegole marsigliesi	Intonaco tradizionale	Legno	Successivo al 1979	29,77	98,27	Edifici alterati o di recente/nuova costruzione	A/N	LTA	A
E	3	CP1	Marco Polo	7,86	3	Residenziale	Buono stato	TIP C	Tegole marsigliesi	Intonaco tradizionale	Legno	Successivo al 1979	103,19	811,36	Edifici alterati o di recente/nuova costruzione	A/N	LTA	A
E	4	1	Marco Polo	3,58	1	Magazzini, tettoie e garage	Buono stato	NT	Tegole tipo coppo o portoghese	Intonaco tradizionale	Legno	Successivo al 1979	33,66	120,62	Edifici alterati o di recente/nuova costruzione	A/N	LTA	A
E	4	CP1	Marco Polo	5,13	2	Residenziale	Buono stato	NT	Tegole tipo coppo o portoghese	Intonaco tradizionale	Legno	Successivo al 1979	119,27	611,85	Edifici alterati o di recente/nuova costruzione	A/N	LTA	A
E	5	1	Marco Polo	2,59	1	Rudere	Rudere	TIP C	Manto assente	Pietra	Assenti	1939-1954	28,12	73,12	Rudere	R	LTM	A
E	5	2	Marco Polo	3,22	1	Magazzini, tettoie e garage	Buono stato	TIP C	Tegole tipo coppo o portoghese	Pietra	Legno	Anteriore al 1939	25,54	82,23	Edifici di valore storico	LT3	LTM	A
E	5	CP1	Marco Polo	2,75	1	Magazzini, tettoie e garage	Necessità di manutenzione	TIP C	Altro tipo	Altro	Assenti	Successivo al 1979	168,60	0,00	Edifici alterati o di recente/nuova costruzione	A/N	LTM	A
E	6	1	Marco Polo	3,82	1	Magazzini, tettoie e garage	Necessità di manutenzione	TIP S	Copertura terrazza o piana	Intonaco tradizionale	Legno	Anteriore al 1939	22,73	86,93	Edifici di valore storico	LT2	LTM	A
E	6	2	Marco Polo	5,97	2	Residenziale	Buono stato	TIP S	Tegole tipo coppo o portoghese	Pietra	Legno	Anteriore al 1939	31,11	185,67	Edifici di valore storico	LT2	LTM	A
E	6	3	Marco Polo	3,25	1	Magazzini, tettoie e garage	Buono stato	TIP S	Tegole tipo coppo o portoghese	Pietra	Legno	Anteriore al 1939	41,10	133,85	Edifici di valore storico	LT2	LTM	A
E	6	4	Marco Polo	3,22	1	Magazzini, tettoie e garage	Buono stato	TIP S	Tegole tipo coppo o portoghese	Pietra	Legno	Anteriore al 1939	10,00	0,00	Edifici di valore storico	LT2	LTM	A
E	6	CP1	Marco Polo	5,50	2	Residenziale	Buono stato	TIP S	Tegole marsigliesi	Intonaco tradizionale	Legno	Anteriore al 1939	89,24	490,65				

PIANO PARTICOLAREGGIATO PER IL CENTRO DI ANTICA E PRIMA FORMAZIONE IN ADEGUAMENTO AL P.P.R.

Isolato	UMI	Fabbricato	Via	Altezza	N.piani	Destinazioni d'uso	Stato di conservazione dell'edificio	Tipologia tradizionale di riferimento	Materiale della copertura	Materiale delle facciate	Tipologia degli infissi esterni	Epoca di costruzione	Superficie	Volume	Valore storico	Livello di trasformabilità	Zona	
G	1	CP1	Roma	9,42	3	Residenziale	Buono stato	NT	Tegole marsigliesi	Intonaco tradizionale	Plastici (PVC)	Successivo al 1979	154,78	1459,61	Edifici alterati o di recente/nuova costruzione	A/N	LTA	A
G	2	1	Amerigo Vespucci	5,04	1	Magazzini, tettoie e garage	Buono stato	NT	Copertura terrazza o piana	Intonaco tradizionale	Legno	Successivo al 1979	14,00	70,61	Edifici alterati o di recente/nuova costruzione	A/N	LTA	A
G	2	CP1	Amerigo Vespucci	8,86	2	Residenziale	Buono stato	NT	Tegole marsigliesi	Intonaco tradizionale	Legno	Successivo al 1979	75,12	650,70	Edifici alterati o di recente/nuova costruzione	A/N	LTA	A
G	3	1	Amerigo Vespucci	3,30	1	Residenziale	Buono stato	TIP A	Tegole marsigliesi	Intonaco tradizionale	Legno	Successivo al 1979	17,00	56,10	Edifici alterati o di recente/nuova costruzione	A/N	LTA	A
G	3	2	Amerigo Vespucci	2,18	1	Residenziale	Necessità di manutenzione	TIP A	Tegole marsigliesi	Intonaco tradizionale	Legno	Successivo al 1979	45,01	98,33	Edifici alterati o di recente/nuova costruzione	A/N	LTA	A
G	3	CP1	Amerigo Vespucci	4,41	1	Residenziale	Buono stato	TIP A	Tegole marsigliesi	Intonaco tradizionale	Legno	Successivo al 1979	31,60	139,43	Edifici alterati o di recente/nuova costruzione	A/N	LTA	A
G	4	1	Amerigo Vespucci	2,23	1	Residenziale	Necessità di ristrutturazione	TIP A	Tegole marsigliesi	Intonaco tradizionale	Legno	Successivo al 1979	56,52	129,76	Edifici alterati o di recente/nuova costruzione	A/N	LTA	A
G	4	2	Amerigo Vespucci	2,18	1	Magazzini, tettoie e garage	Necessità di manutenzione	TIP A	Copertura terrazza o piana	Intonaco tradizionale	Metallici	Successivo al 1979	5,40	11,77	Edifici alterati o di recente/nuova costruzione	A/N	LTA	A
G	4	CP1	Amerigo Vespucci	5,00	1	Residenziale	Necessità di manutenzione	TIP A	Tegole marsigliesi	Intonaco tradizionale	Legno	Successivo al 1979	34,68	173,40	Edifici alterati o di recente/nuova costruzione	A/N	LTA	A
G	5	1	Piazza Italia	2,54	1	Rudere	Necessità di ristrutturazione	TIP P	Tetto diruto	Senza intonaco	Legno e metallo	Successivo al 1979	67,70	172,30	Edifici alterati o di recente/nuova costruzione	A/N	LTM	A
G	5	2	Piazza Italia	3,86	1	Magazzini, tettoie e garage	Necessità di ristrutturazione	TIP P	Tegole tipo coppo o portoghese	Pietra	Assenti	Successivo al 1979	38,89	150,22	Edifici alterati o di recente/nuova costruzione	A/N	LTM	A
G	5	3	Piazza Italia	4,81	1	Magazzini, tettoie e garage	Buono stato	TIP P	Tegole marsigliesi	Intonaco tradizionale	Legno e metallo	Successivo al 1979	40,69	195,84	Edifici alterati o di recente/nuova costruzione	A/N	LTM	A
G	5	4	Piazza Italia	7,07	1	Residenziale	Buono stato	TIP P	Tegole marsigliesi	Intonaco tradizionale	Legno e metallo	Successivo al 1979	52,25	369,41	Edifici alterati o di recente/nuova costruzione	A/N	LTM	A
G	5	5	Amerigo Vespucci	3,28	1	Magazzini, tettoie e garage	Necessità di manutenzione	TIP P	Copertura terrazza o piana	Senza intonaco	Metallici	Successivo al 1979	36,14	118,46	Edifici alterati o di recente/nuova costruzione	A/N	LTM	A
G	5	6	Amerigo Vespucci	6,00	1	Magazzini, tettoie e garage	Necessità di manutenzione	TIP P	Copertura terrazza o piana	Altro	Assenti	Successivo al 1979	189,00	1134,00	Edifici alterati o di recente/nuova costruzione	A/N	LTM	A
G	5	CP1	Piazza Italia	7,70	2	Residenziale	Buono stato	TIP P	Tegole marsigliesi	Intonaco tradizionale	Legno e metallo	Successivo al 1979	206,36	1588,38	Edifici alterati o di recente/nuova costruzione	A/N	LTM	A
G	6	CP1	Amerigo Vespucci	3,00	1	Residenziale	Necessità di ristrutturazione	TIP A	Copertura terrazza o piana	Intonaco tradizionale	Metallici	Successivo al 1979	87,00	261,00	Edifici alterati o di recente/nuova costruzione	A/N	LTM	A
G	7	1	Amerigo Vespucci	2,57	1	Residenziale	Necessità di manutenzione	TIP A	Tegole tipo coppo o portoghese	Intonaco tradizionale	Plastici (PVC)	Successivo al 1979	34,00	87,37	Edifici alterati o di recente/nuova costruzione	A/N	LTM	A
G	7	2		0,00	1	Magazzini, tettoie e garage	Necessità di manutenzione	TIP A	Copertura terrazza o piana	Senza intonaco	assenti	Successivo al 1979	14,00	0,00	Edifici alterati o di recente/nuova costruzione	A/N	LTM	A
G	7	CP1	Amerigo Vespucci	5,27	2	Residenziale	Necessità di manutenzione	TIP A	Copertura terrazza o piana	Intonaco tradizionale	Plastici (PVC)	Successivo al 1979	59,00	310,93	Edifici alterati o di recente/nuova costruzione	A/N	LTM	A
G	8	1	Amerigo Vespucci	2,24	1	Magazzini, tettoie e garage	Necessità di ristrutturazione	TIP M	Manto assente	Senza intonaco	Metallici	Successivo al 1979	23,66	53,01	Edifici alterati o di recente/nuova costruzione	A/N	LTM	A
G	8	CP1	Amerigo Vespucci	6,63	2	Residenziale	Necessità di ristrutturazione	TIP M	Lastre ondulate in cemento o altro	Senza intonaco	Legno	1939-1954	88,30	586,12	Edifici da riqualificare	RQ2	LTM	A
G	9	CP1		7,07	2	Commerciale, artigianale e servizi	Necessità di manutenzione	NT	Tegole marsigliesi	Intonaco tradizionale	Plastici (PVC)	Successivo al 1979	110,53	781,55	Edifici alterati o di recente/nuova costruzione	A/N	LTM	A
G	10	1	SS547	8,00	2	Residenziale	Necessità di ristrutturazione	TIP P	Tegole marsigliesi	Senza intonaco	Legno	1954-1979	136,39	1092,29	Edifici alterati o di recente/nuova costruzione	A/N	LTB	A
G	10	2	SS547	4,71	1	Magazzini, tettoie e garage	Necessità di ristrutturazione	TIP P	Copertura terrazza o piana	Senza intonaco	Metallici	1954-1979	34,50	162,33	Edifici alterati o di recente/nuova costruzione	A/N	LTB	A
G	10	3	Roma	3,64	1	Residenziale	Necessità di ristrutturazione	TIP P	Copertura terrazza o piana	Senza intonaco	Metallici	1954-1979	54,89	200,23	Edifici alterati o di recente/nuova costruzione	A/N	LTB	A
G	10	4	Roma	4,86	1	Magazzini, tettoie e garage	Necessità di ristrutturazione	TIP P	Copertura terrazza o piana	Senza intonaco	Metallici	1954-1979	184,93	897,55	Edifici alterati o di recente/nuova costruzione	A/N	LTB	A
G	10	5	Roma	5,31	1	Magazzini, tettoie e garage	Necessità di ristrutturazione	TIP P	Tegole tipo coppo o portoghese	Senza intonaco	Assenti	Successivo al 1979	69,11	367,16	Edifici alterati o di recente/nuova costruzione	A/N	LTB	A
G	10	CP1	SS547	6,81	2	Residenziale	Necessità di ristrutturazione	TIP P	Copertura terrazza o piana	Senza intonaco	Legno	Anteriore al 1939	198,64	1352,62	Edifici da riqualificare	RQ2	LTM	A
H	1	1	Sassari	5,97	1	Magazzini, tettoie e garage	Buono stato	TIP A	Copertura terrazza o piana	Intonaco tradizionale	Assenti	Successivo al 1979	46,72	278,83	Edifici alterati o di recente/nuova costruzione	A/N	LTA	A
H	1	CP1	Sassari	9,06	3	Residenziale	Buono stato	TIP A	Tegole marsigliesi	Intonaco tradizionale	Legno	Successivo al 1979	139,82	1266,25	Edifici alterati o di recente/nuova costruzione	A/N	LTA	A
H	2	1	Sassari	4,88	1	Residenziale	Necessità di ristrutturazione	TIP C	Tegole tipo coppo o portoghese	Intonaco tradizionale	Legno	Anteriore al 1939	34,31	167,61	Edifici da riqualificare	RQ2	LTM	A
H	2	2	Sassari	3,00	1	Magazzini, tettoie e garage	Necessità di manutenzione	TIP C	Tegole tipo coppo o portoghese	Intonaco tradizionale	Assenti	Successivo al 1979	36,19	108,70	Edifici alterati o di recente/nuova costruzione	A/N	LTM	A
H	2	CP1	Sassari	6,35	2	Residenziale	Necessità di ristrutturazione	TIP C	Tegole tipo coppo o portoghese	Intonaco tradizionale	Assenti	Anteriore al 1939	46,72	296,66	Edifici da riqualificare	RQ2	LTM	A
H	3	1	Sassari	3,57	1	Residenziale	Buono stato	TIP C	Tegole tipo coppo o portoghese	Pietra	Legno	Anteriore al 1939	25,34	104,23	Edifici di valore storico	L2	LTB	A
H	3	2	Sassari	3,15	1	Residenziale	Buono stato	TIP C	Tegole tipo coppo o portoghese	Pietra	Legno	Successivo al 1979	21,61	68,13	Edifici alterati o di recente/nuova costruzione	A/N	LTB	A
H	3	3	Sassari	2,94	1	Residenziale	Buono stato	TIP C	Tegole tipo coppo o portoghese	Pietra	Legno	Successivo al 1979	29,29	86,18	Edifici alterati o di recente/nuova costruzione	A/N	LTB	A
H	3	CP1	Sassari	8,00	2	Residenziale	Necessità di manutenzione	TIP C	Tegole tipo coppo o portoghese	Pietra	Legno	Anteriore al 1939	48,00	298,00	Edifici di valore storico	L2	LTB	A
H	4	1	Sassari	4,09	1	Residenziale	Necessità di manutenzione	NT	Tegole marsigliesi	Intonaco tradizionale	Assenti	Successivo al 1979	16,48	67,36	Edifici alterati o di recente/nuova costruzione	A/N	LTM	A
H	4	2	Sassari	3,57	1	Magazzini, tettoie e garage	Necessità di ristrutturazione	NT	Lastre ondulate in cemento o altro	Senza intonaco	Assenti	Successivo al 1979	25,34	90,70	Edifici alterati o di recente/nuova costruzione	A/N	LTM	A
H	4	CP1	Sassari	6,44	2	Residenziale	Buono stato	NT	Tegole marsigliesi	Intonaco tradizionale e pietra	Assenti	Successivo al 1979	87,16	561,55	Edifici alterati o di recente/nuova costruzione	A/N	LTM	A
H	5	1	Sassari	3,30	1	Residenziale	Necessità di ristrutturazione	NT	Copertura terrazza o piana	Intonaco tradizionale	Legno	Successivo al 1979	29,06	95,90	Edifici alterati o di recente/nuova costruzione	A/N	LTA	A
H	5	CP1	Sassari	7,32	2	Residenziale	Necessità di ristrutturazione	NT	Lastre ondulate in cemento o altro	Intonaco tradizionale	Legno	1954-1979	67,28	492,58	Edifici alterati o di recente/nuova costruzione	A/N	LTA	A
H	8	1	Roma	5,53	1	Magazzini, tettoie e garage	Necessità di manutenzione	TIP J	Tegole marsigliesi	Intonaco tradizionale	Legno	Successivo al 1979	61,13	337,81	Edifici alterati o di recente/nuova costruzione	A/N	LTM	A
H	8	2	Roma	2,56	1	Residenziale	Necessità di ristrutturazione	TIP J	Copertura terrazza o piana	Intonaco tradizionale	Assenti	Successivo al 1979	21,04	53,68	Edifici alterati o di recente/nuova costruzione	A/N	LTM	A
H	8	3	Roma	5,53	1	Magazzini, tettoie e garage	Necessità di manutenzione	TIP J	Lastre ondulate in cemento o altro	Senza intonaco	Assenti	Successivo al 1979	32,00	176,96	Edifici alterati o di recente/nuova costruzione	A/N	LTM	A
H	8	CP1	Roma	7,43	2	Residenziale	Necessità di ristrutturazione	TIP J	Tegole marsigliesi	Intonaco tradizionale	Assenti	Successivo al 1979	113,25	840,99	Edifici alterati o di recente/nuova costruzione	A/N	LTM	A
H	9	1	Roma	7,35	2	Residenziale	Necessità di manutenzione	NT	Copertura terrazza o piana	Intonaco tradizionale	Metallici	1954-1979	54,38	399,94	Edifici alterati o di recente/nuova costruzione	A/N	LTA	A
H	9	2	Roma	2,96	1	Residenziale	Necessità di ristrutturazione	NT	Copertura terrazza o piana	Senza intonaco	Assenti	Successivo al 1979	50,13	148,02	Edifici alterati o di recente/nuova costruzione	A/N	LTA	A
H	9	3	Roma	5,00	2	Residenziale	Necessità di manutenzione	NT	Lastre ondulate in cemento o altro	Intonaco tradizionale	Plastici (PVC)	Successivo al 1979	22,00	110,00	Edifici alterati o di recente/nuova costruzione	A/N	LTA	A
H	9	CP1	Roma	6,72	2	Residenziale	Necessità di manutenzione	NT	Copertura terrazza o piana	Intonaco tradizionale	Metallici	1954-1979	80,34	539,46	Edifici alterati o di recente/nuova costruzione	A/N	LTA	A
H	10	1	Sassari	4,44	1	Magazzini, tettoie e garage	Necessità di ristrutturazione	TIP C	Altro tipo	Senza intonaco	Assenti	Successivo al 1979	95,40	423,11	Edifici alterati o di recente/nuova costruzione	A/N	LTM	A
H	10	2	SS547	3,39	1	Magazzini, tettoie e garage	Necessità di manutenzione	TIP C	Tegole tipo coppo o portoghese	Intonaco tradizionale	Legno e metallo	Successivo al 1979	58,41	198,01	Edifici alterati o di recente/nuova costruzione	A/N	LTM	A
H	10	3	SS547	4,00	1	Magazzini, tettoie e garage	Necessità di manutenzione	TIP C	Lastre ondulate in cemento o altro	Senza intonaco	Legno	Successivo al 1979	44,89	179,55	Edifici alterati o di recente/nuova costruzione	A/N	LTM	A
H	10	4	SS547	6,57	2	Residenziale	Necessità di manutenzione	TIP C	Tegole tipo coppo o portoghese	Pietra	Legno	Anteriore al 1939	64,95	426,56	Edifici di valore storico	L2	LTM	A
H	10	5	SP5,25	4,22	1	Magazzini, tettoie e garage	Necessità di manutenzione	TIP C	Tegole tipo coppo o portoghese	Pietra	Legno	1954-1979	49,26	0,00	Edifici alterati o di recente/nuova costruzione	A/N	LTM	A
H	10	CP1	SS547	9,86	3	Residenziale	Buono stato	TIP C	Tegole tipo coppo o portoghese	Pietra	Legno	Anteriore al 1939	189,44	1867,53	Edifici di valore storico	L2	LTM	A
H	11	1	SS547	4,62	1	Museo	Necessità di manutenzione	TIP R	Tegole tipo coppo o portoghese	Intonaco tradizionale	Legno	Anteriore al 1939	124,56	576,30	Edifici di valore storico	L1	LTB	A
H	11	2		4,62	1	Museo	Necessità di ristrutturazione	TIP R	Tegole tipo coppo o portoghese	Pietra	Assenti	Anteriore al 1939	114,12	527,23	Edifici di valore storico	L1	LTA	A
H	11	3		3,39	1	Museo	Buono stato	TIP R	Tegole marsigliesi	Intonaco tradizionale	Assenti	Successivo al 1979	17,36	58,85	Edifici alterati o di recente/nuova costruzione	A/N	LTB	A
H	11	4		3,39	1	Magazzini, tettoie e garage	Buono stato	TIP R	Tegole marsigliesi	Intonaco tradizionale	Assenti	Successivo al 1979	30,22	0,00	Edifici alterati o di recente/nuova costruzione	A/N	LTB	A
H	11	5	SS547	9,30	3	Museo	Necessità di manutenzione	TIP R	Tegole marsigliesi	Intonaco tradizionale	Legno	1954-1979	75,84	706,89	Edifici alterati o di recente/nuova costruzione	A/N	LTB	A
H	11	6	Sassari	3,27	1	Museo	Necessità di manutenzione	TIP R	Tegole tipo coppo o portoghese	Pietra	Assenti	Successivo al 1979	16,00	59,52	Edifici alterati o di recente/nuova costruzione	A/N	LTB	B
H	11	7	Sassari	3,72	1	Museo	Necessità di manutenzione	TIP R	Tegole tipo coppo o portoghese	Pietra	Assenti	Anteriore al 1939	101,68	377,89	Edifici di valore storico	L1	LTB	B
H	11	8	Sassari	2,34	1	Museo	Necessità di manutenzione	TIP R	Tegole tipo coppo o portoghese	Pietra	Assenti	Anteriore al 1939	216,82	506,18	Edifici di valore storico	L1	LTB	B
H	11	9	Sassari	3,26	1	Museo	Necessità di manutenzione	TIP R	Tegole tipo coppo o portoghese	Pietra	Assenti	Anteriore al 1939	75,09	244,45	Edifici di valore storico	L1	LTB	B
H	11	10		4,67	1	Museo	Buono stato	TIP R	Tegole tipo coppo o portoghese	Intonaco tradizionale	Legno e metallo	Successivo al 1979	216,04	1008,90	Edifici alterati o di recente/nuova costruzione	A/N	LTB	A/B
H	11	CP1	Sassari	6,86	1	Museo	Buono stato	TIP R	Tegole tipo coppo o portoghese	Intonaco tradizionale	assenti	Successivo al 1979	273,96	1880,00	Edifici alterati o di recente/nuova costruzione	A/N	LTB	A/B
H	12	1		6,23	2	Residenziale	Necessità di manutenzione	NT	Tegole marsigliesi	Altro	Legno	Successivo al 1979	45,96	286,19	Edifici alterati o di recente/nuova costruzione	A/N	LTM	B
H	12	2		3,26	1	Magazzini, tettoie e garage	Necessità di manutenzione	NT	Tegole marsigliesi	Altro	Legno	Successivo al 1979	17,00	65,42	Edifici alterati o di recente/nuova costruzione	A/N	LTM	B
H	12	3	Sassari	5,25	1	Magazzini, tettoie e garage	Necessità di manutenzione	NT	Lastre ondulate in cemento o altro	Pietra	Legno	Anteriore al 1939	63,36	332,99	Edifici di valore storico	L3	LTM	B
H	12	4	Sassari	3,79	1	Mag												

PIANO PARTICOLAREGGIATO PER IL CENTRO DI ANTICA E PRIMA FORMAZIONE IN ADEGUAMENTO AL P.P.R.

Isolato	UMI	Fabbricato	Via	Altezza	N.piani	Destinazioni d'uso	Stato di conservazione dell'edificio	Tipologia tradizionale di riferimento	Materiale della copertura	Materiale delle facciate	Tipologia degli infissi esterni	Epoca di costruzione	Superficie	Volume	Valore storico	Livello di trasformabilità	Zona
I	2	3	Kennedy	5,16	1	Magazzini, tettoie e garage	Necessità di manutenzione	TIP A	Tegole marsigliesi	Altro	Assenti	Successivo al 1979	16,00	0,00	Edifici alterati o di recente/nuova costruzione	A/N	LTA B
I	2	CP1	Kennedy	8,16	2	Residenziale	Necessità di manutenzione	TIP A	Copertura terrazza o piana	Intonaco tradizionale	Legno	1954-1979	88,84	724,85	Edifici alterati o di recente/nuova costruzione	A/N	LTA B
I	3	CP1	Kennedy	7,59	2	Residenziale	Buono stato	TIP A	Tegole marsigliesi	Intonaco tradizionale	Legno	Successivo al 1979	95,72	726,44	Edifici alterati o di recente/nuova costruzione	A/N	LTA B
I	4	1	Kennedy	2,41	1	Magazzini, tettoie e garage	Necessità di manutenzione	TIP A	Lastre ondulate in cemento o altro	Altro	Assenti	1954-1979	21,15	51,02	Edifici alterati o di recente/nuova costruzione	A/N	LTM B
I	4	2	Kennedy	2,51	1	Magazzini, tettoie e garage	Necessità di manutenzione	TIP A	Tegole tipo cotto o portoghese	Altro	Assenti	Anteriore al 1939	30,70	236,39	Edifici di valore storico	L73	LTM B
I	4	CP1	Kennedy	4,38	1	Residenziale	Necessità di manutenzione	TIP A	Tegole tipo cotto o portoghese	Altro	Assenti	Anteriore al 1939	89,51	392,19	Edifici di valore storico	L73	LTM B
I	5	1	Kennedy	3,43	1	Magazzini, tettoie e garage	Necessità di manutenzione	TIP A	Copertura terrazza o piana	Intonaco tradizionale	Assenti	Successivo al 1979	63,93	218,86	Edifici alterati o di recente/nuova costruzione	A/N	LTM B
I	5	2	Kennedy	3,88	1	Magazzini, tettoie e garage	Necessità di manutenzione	TIP A	Tegole marsigliesi	Intonaco tradizionale	Metallici	Successivo al 1979	42,78	165,89	Edifici alterati o di recente/nuova costruzione	A/N	LTM B
I	5	3	Kennedy	3,58	1	Magazzini, tettoie e garage	Necessità di manutenzione	TIP A	Copertura terrazza o piana	Intonaco tradizionale	Plastici (PVC)	Successivo al 1979	24,87	88,87	Edifici alterati o di recente/nuova costruzione	A/N	LTM B
I	5	4	Kennedy	3,27	1	Magazzini, tettoie e garage	Necessità di manutenzione	TIP A	Copertura terrazza o piana	Intonaco tradizionale	Legno	1954-1979	50,13	163,79	Edifici alterati o di recente/nuova costruzione	A/N	LTM B
I	5	CP1	Kennedy	7,50	2	Residenziale	Buono stato	TIP A	Tegole marsigliesi	Intonaco tradizionale	Plastici (PVC)	Anteriore al 1939	198,54	1490,30	Edifici da riqualificare	RQ1	LTM B
L	1	1		3,32	1	Rudere	Necessità di ristrutturazione	TIP S	Manlo assente	Pietra	Assenti	Anteriore al 1939	41,17	136,77	Edifici di valore storico	L73	LTM A
L	1	2		3,21	1	Rudere	Rudere	TIP S	Tetto diruto	Pietra	Assenti	Anteriore al 1939	323,12	1039,38	Rudere	R	LTM A
L	1	2		3,21	1	Rudere	Necessità di ristrutturazione	TIP S	Tetto diruto	Pietra	Assenti	Anteriore al 1939	323,12	1039,38	Rudere	R	LTM A
L	1	2		3,21	1	Rudere	Rudere	TIP S	Tetto diruto	Pietra	Assenti	Anteriore al 1939	323,12	1039,38	Rudere	R	LTM A
L	1	3		4,98	1	Magazzini, tettoie e garage	Necessità di manutenzione	TIP S	Tegole marsigliesi	Intonaco tradizionale	Legno	1954-1979	219,00	1090,62	Edifici alterati o di recente/nuova costruzione	A/N	LTM A
L	1	4		4,54	1	Magazzini, tettoie e garage	Buono stato	TIP S	Tegole tipo cotto o portoghese	Intonaco tradizionale	Legno	1954-1979	34,00	154,36	Edifici alterati o di recente/nuova costruzione	A/N	LTM A
L	1	5		5,73	1	Magazzini, tettoie e garage	Buono stato	TIP S	Copertura terrazza o piana	Intonaco tradizionale	Legno	1954-1979	27,89	0,00	Edifici alterati o di recente/nuova costruzione	A/N	LTM A
L	1	CP1		6,94	2	Residenziale	Buono stato	TIP S	Tegole tipo cotto o portoghese	Intonaco tradizionale	Assenti	1939-1954	273,00	1894,62	Edifici di valore storico	L72	LTM A
M	1	1	Puccini	3,00	1	Magazzini, tettoie e garage	Necessità di manutenzione	TIP A	Tegole marsigliesi	Altro	Assenti	1954-1979	11,47	34,41	Edifici alterati o di recente/nuova costruzione	A/N	LTM B
M	1	2	Puccini	3,51	1	Residenziale	Necessità di manutenzione	TIP A	Copertura terrazza o piana	Senza intonaco	Legno	1954-1979	48,53	170,39	Edifici alterati o di recente/nuova costruzione	A/N	LTM B
M	1	3	Puccini	4,16	1	Residenziale	Necessità di manutenzione	TIP A	Lastre ondulate in cemento o altro	Intonaco tradizionale	Legno e metallo	1954-1979	66,61	277,10	Edifici alterati o di recente/nuova costruzione	A/N	LTM B
M	1	4	Puccini	2,47	1	Magazzini, tettoie e garage	Necessità di manutenzione	TIP A	Lastre ondulate in cemento o altro	Intonaco tradizionale	Legno	1954-1979	18,27	45,12	Edifici alterati o di recente/nuova costruzione	A/N	LTM B
M	1	5	Puccini	2,17	1	Magazzini, tettoie e garage	Necessità di ristrutturazione	TIP A	Lastre ondulate in cemento o altro	Altro	Metallici	1954-1979	30,97	67,32	Edifici alterati o di recente/nuova costruzione	A/N	LTM B
M	1	CP1	Puccini	6,76	2	Residenziale	Buono stato	TIP A	Tegole marsigliesi	Intonaco tradizionale	Legno e metallo	Anteriore al 1939	64,38	435,13	Edifici di valore storico	L72	LTM B
M	2	1	Puccini	7,93	2	Residenziale	Buono stato	TIP R	Tegole marsigliesi	Intonaco tradizionale	Plastici (PVC)	Successivo al 1979	110,46	876,21	Edifici alterati o di recente/nuova costruzione	A/N	LTM B
M	2	2	Puccini	4,37	1	Residenziale	Necessità di ristrutturazione	TIP R	Copertura terrazza o piana	Senza intonaco	Assenti	Successivo al 1979	54,91	239,95	Edifici alterati o di recente/nuova costruzione	A/N	LTM B
M	2	3	Puccini	8,50	3	Residenziale	Necessità di manutenzione	TIP R	Tegole marsigliesi	Intonaco tradizionale	Legno	Successivo al 1979	5,85	49,72	Edifici alterati o di recente/nuova costruzione	A/N	LTM B
M	2	CP1	Puccini	7,93	2	Residenziale	Necessità di manutenzione	TIP R	Tegole marsigliesi	Intonaco tradizionale	Legno	Successivo al 1979	156,35	1239,85	Edifici alterati o di recente/nuova costruzione	A/N	LTM B
M	3	1	Puccini	2,98	1	Magazzini, tettoie e garage	Necessità di ristrutturazione	TIP A	Lastre ondulate in cemento o altro	Senza intonaco	Legno	1954-1979	14,00	41,72	Edifici alterati o di recente/nuova costruzione	A/N	LTM B
M	3	CP1	Puccini	4,11	1	Magazzini, tettoie e garage	Necessità di ristrutturazione	TIP A	Tegole tipo cotto o portoghese	Senza intonaco	Assenti	Anteriore al 1939	66,06	271,34	Edifici di valore storico	L73	LTM B
M	4	1	Puccini	2,98	1	Magazzini, tettoie e garage	Necessità di ristrutturazione	TIP C	Copertura terrazza o piana	Intonaco tradizionale	Metallici	Successivo al 1979	31,67	94,36	Edifici alterati o di recente/nuova costruzione	A/N	LTM B
M	4	CP1	Puccini	7,10	2	Residenziale	Buono stato	TIP C	Copertura terrazza o piana	Intonaco tradizionale	Metallici	1954-1979	96,88	687,75	Edifici alterati o di recente/nuova costruzione	A/N	LTM B
M	5	1	Puccini	7,62	2	Residenziale	Buono stato	NT	Tegole tipo cotto o portoghese	Intonaco tradizionale	Legno	Successivo al 1979	45,38	345,62	Edifici alterati o di recente/nuova costruzione	A/N	LTA B
M	5	2	Puccini	5,81	2	Residenziale	Buono stato	NT	Tegole tipo cotto o portoghese	Intonaco tradizionale	Legno	Successivo al 1979	15,01	87,18	Edifici alterati o di recente/nuova costruzione	A/N	LTA B
M	5	3	Puccini	5,44	2	Residenziale	Buono stato	NT	Copertura terrazza o piana	Intonaco tradizionale	Legno	Successivo al 1979	4,14	22,51	Edifici alterati o di recente/nuova costruzione	A/N	LTA B
M	5	4	G. Rossini	2,97	1	Magazzini, tettoie e garage	Necessità di ristrutturazione	NT	Tegole tipo cotto o portoghese	Senza intonaco	Metallici	Successivo al 1979	15,18	45,50	Edifici alterati o di recente/nuova costruzione	A/N	LTA B
M	5	CP1	Puccini	8,70	2	Residenziale	Buono stato	NT	Tegole tipo cotto o portoghese	Intonaco tradizionale	Legno	Successivo al 1979	115,12	1000,72	Edifici alterati o di recente/nuova costruzione	A/N	LTA B
M	6	1	Puccini	2,36	1	Magazzini, tettoie e garage	Necessità di ristrutturazione	NT	Copertura terrazza o piana	Altro	Assenti	1954-1979	24,25	67,28	Edifici alterati o di recente/nuova costruzione	A/N	LTM B
M	6	2	Puccini	2,36	1	Magazzini, tettoie e garage	Necessità di manutenzione	NT	Copertura terrazza o piana	Altro	Assenti	1954-1979	44,00	103,84	Edifici alterati o di recente/nuova costruzione	A/N	LTM B
M	6	CP1	G. Rossini	3,82	1	Residenziale	Necessità di ristrutturazione	NT	Lastre ondulate in cemento o altro	Altro	Legno	1954-1979	95,12	363,36	Edifici alterati o di recente/nuova costruzione	A/N	LTM B
M	7	1	G. Rossini	3,42	1	Magazzini, tettoie e garage	Necessità di manutenzione	NT	Tegole tipo cotto o portoghese	Altro	Assenti	1954-1979	37,45	127,97	Edifici alterati o di recente/nuova costruzione	A/N	LTM B
M	7	2	G. Rossini	3,42	1	Magazzini, tettoie e garage	Necessità di manutenzione	NT	Lastre ondulate in cemento o altro	Altro	Assenti	1954-1979	26,46	90,49	Edifici alterati o di recente/nuova costruzione	A/N	LTM B
M	7	3	G. Rossini	2,00	1	Magazzini, tettoie e garage	Necessità di manutenzione	NT	Tegole marsigliesi	Altro	Assenti	1954-1979	48,11	96,15	Edifici alterati o di recente/nuova costruzione	A/N	LTM B
M	7	4	G. Rossini	2,44	1	Magazzini, tettoie e garage	Necessità di manutenzione	NT	Altro tipo	Altro	Assenti	Successivo al 1979	14,34	35,01	Edifici alterati o di recente/nuova costruzione	A/N	LTM B
M	7	5	Puccini	3,07	1	Magazzini, tettoie e garage	Necessità di manutenzione	NT	Lastre ondulate in cemento o altro	Intonaco tradizionale	Legno	Successivo al 1979	62,73	192,58	Edifici alterati o di recente/nuova costruzione	A/N	LTM B
M	7	6	Puccini	3,30	1	Magazzini, tettoie e garage	Necessità di ristrutturazione	NT	Lastre ondulate in cemento o altro	Altro	Assenti	Successivo al 1979	25,00	82,50	Edifici alterati o di recente/nuova costruzione	A/N	LTM B
M	7	7	Puccini	3,07	1	Magazzini, tettoie e garage	Necessità di ristrutturazione	NT	Lastre ondulate in cemento o altro	Senza intonaco	Metallici	Successivo al 1979	31,00	0,00	Edifici alterati o di recente/nuova costruzione	A/N	LTM B
M	7	CP1	G. Rossini	6,20	2	Residenziale	Necessità di manutenzione	NT	Tegole marsigliesi	Intonaco tradizionale	Legno	1939-1954	66,96	415,15	Edificio da riqualificare	RQ2	LTM B
M	8	1	G. Rossini	3,63	1	Residenziale	Necessità di manutenzione	NT	Copertura terrazza o piana	Altro	Legno e metallo	Successivo al 1979	76,78	278,71	Edifici alterati o di recente/nuova costruzione	A/N	LTA B
M	8	2	G. Rossini	3,34	1	Residenziale	Necessità di ristrutturazione	NT	Copertura terrazza o piana	Senza intonaco	Metallici	Successivo al 1979	66,38	222,10	Edifici alterati o di recente/nuova costruzione	A/N	LTA B
M	8	CP1	G. Rossini	5,90	2	Residenziale	Necessità di manutenzione	NT	Copertura terrazza o piana	Altro	Legno	Successivo al 1979	62,78	370,59	Edifici alterati o di recente/nuova costruzione	A/N	LTA B
M	9	1	Papa Giovanni XXIII	6,54	2	Residenziale	Necessità di manutenzione	NT	Lastre ondulate in cemento o altro	Intonaco tradizionale	Legno	1954-1979	19,76	129,63	Edifici alterati o di recente/nuova costruzione	A/N	LTA B
M	9	2	G. Rossini	4,31	1	Magazzini, tettoie e garage	Necessità di manutenzione	NT	Copertura terrazza o piana	Altro	Metallici	Successivo al 1979	32,12	138,50	Edifici alterati o di recente/nuova costruzione	A/N	LTM B
M	9	3	G. Rossini	2,20	1	Residenziale	Necessità di manutenzione	NT	Lastre ondulate in cemento o altro	Altro	Assenti	Successivo al 1979	12,78	28,13	Edifici alterati o di recente/nuova costruzione	A/N	LTM B
M	9	CP1	G. Rossini	5,54	2	Residenziale	Necessità di manutenzione	NT	Tegole marsigliesi	Altro	Legno e metallo	Anteriore al 1939	64,93	359,64	Edifici di valore storico	L73	LTM B
M	10	1	Papa Giovanni XXIII	5,58	2	Residenziale	Necessità di ristrutturazione	NT	Lastre ondulate in cemento o altro	Altro	Assenti	Successivo al 1979	25,35	141,45	Edifici alterati o di recente/nuova costruzione	A/N	LTA B
M	10	2	SP5_25	3,06	1	Magazzini, tettoie e garage	Necessità di manutenzione	NT	Copertura terrazza o piana	Altro	Legno e metallo	Successivo al 1979	25,32	77,41	Edifici alterati o di recente/nuova costruzione	A/N	LTA B
M	10	3	Papa Giovanni XXIII	3,00	1	Magazzini, tettoie e garage	Necessità di ristrutturazione	NT	Lastre ondulate in cemento o altro	Altro	Assenti	Successivo al 1979	4,14	12,42	Edifici alterati o di recente/nuova costruzione	A/N	LTA B
M	10	CP1	Papa Giovanni XXIII	5,58	2	Residenziale	Necessità di manutenzione	NT	Lastre ondulate in cemento o altro	Altro	Legno	1954-1979	69,58	387,88	Edifici alterati o di recente/nuova costruzione	A/N	LTA B
N	1	1		0,00	1	Magazzini, tettoie e garage	Necessità di ristrutturazione	NT	Lastre ondulate in cemento o altro	Altro	Assenti	Successivo al 1979	34,28	0,00	Edifici alterati o di recente/nuova costruzione	A/N	LTA B
N	1	2		0,00	1	Magazzini, tettoie e garage	Necessità di ristrutturazione	NT	Lastre ondulate in cemento o altro	Altro	Metallici	Successivo al 1979	88,15	0,00	Edifici alterati o di recente/nuova costruzione	A/N	LTA B
N	1	3		0,00	1	Magazzini, tettoie e garage	Necessità di ristrutturazione	NT	Lastre ondulate in cemento o altro	Altro	Metallici	Successivo al 1979	8,71	0,00	Edifici alterati o di recente/nuova costruzione	A/N	LTA B
N	1	CP1	Verdi	6,68	2	Residenziale	Buono stato	NT	Tegole tipo cotto o portoghese	Intonaco tradizionale	Metallici	1954-1979	78,23	522,58	Edifici alterati o di recente/nuova costruzione	A/N	LTA B
N	1	CP1	Verdi	6,68	2	Commerciale, artigianale e servizi	Buono stato	NT	Tegole tipo cotto o portoghese	Intonaco tradizionale	Metallici	1954-1979	37,46	250,23	Edifici alterati o di recente/nuova costruzione	A/N	LTA B
N	2	1		3,20	1	Residenziale	Buono stato	TIP A	Tegole tipo cotto o portoghese	Intonaco tradizionale	Plastici (PVC)	Successivo al 1979	109,90	351,68	Edifici alterati o di recente/nuova costruzione	A/N	LTM B
N	2	CP1	Papa Giovanni XXIII	6,50	2	Residenziale	Buono stato	TIP A	Tegole tipo cotto o portoghese	Intonaco tradizionale	Plastici (PVC)	1954-1979	60,52	393,38	Edifici alterati o di recente/nuova costruzione	A/N	LTM B

PIANO PARTICOLAREGGIATO PER IL CENTRO DI ANTICA E PRIMA FORMAZIONE IN ADEGUAMENTO AL P.P.R.

Isolato	UMI	Fabbricato	Via	Altezza	N.piani	Destinazioni d'uso	Stato di conservazione dell'edificio	Tipologia tradizionale di riferimento	Materiale della copertura	Materiale delle facciate	Tipologia degli infissi esterni	Epoca di costruzione	Superficie	Volume	Valore storico	Livello di trasformabilità	Zona	
O	6	3	Verdi	6,59	1	Residenziale	Necessità di manutenzione	TIP C	Tegole marsigliesi	Intonaco tradizionale	Legno	1954-1979	23,10	152,22	Edifici alterati o di recente/nuova costruzione	A/N	LTA B	
O	6	4	Verdi	3,00	1	Residenziale	Necessità di manutenzione	TIP C	Tegole tipo coppo o portoghese	Intonaco tradizionale	Legno	1954-1979	16,69	53,09	Edifici alterati o di recente/nuova costruzione	A/N	LTA B	
O	6	CP1	Verdi	7,59	2	Residenziale	Necessità di manutenzione	TIP C	Tegole marsigliesi	Intonaco tradizionale	Legno	1954-1979	79,37	602,57	Edifici alterati o di recente/nuova costruzione	A/N	LTA B	
O	7	1	Verdi	3,50	1	Magazzini, tettoie e garage	Buono stato	NT	Tegole marsigliesi	Intonaco tradizionale	Legno	Successivo al 1979	18,00	0,00	Edifici alterati o di recente/nuova costruzione	A/N	LTA B	
O	7	2	Rudare	0,00	1	Rudare	Buono stato	NT	Manto assente	Pietra	Assenti	Anteriore al 1939	52,00	0,00	Edifici alterati o di recente/nuova costruzione	A/N	LTA B	
O	7	CP1	Verdi	6,50	2	Residenziale	Buono stato	NT	Tegole marsigliesi	Intonaco tradizionale	Assenti	Successivo al 1979	71,00	461,50	Edifici alterati o di recente/nuova costruzione	A/N	LTA B	
O	8	1	Verdi	2,14	1	Magazzini, tettoie e garage	Necessità di manutenzione	TIP P	Lastre ondulate in cemento o altro	Intonaco tradizionale	Assenti	1954-1979	11,95	25,56	Edifici alterati o di recente/nuova costruzione	A/N	LTA B	
O	8	2	Verdi	2,11	1	Magazzini, tettoie e garage	Necessità di manutenzione	TIP P	Lastre ondulate in cemento o altro	Intonaco tradizionale	Altro	Assenti	1954-1979	18,56	39,25	Edifici alterati o di recente/nuova costruzione	A/N	LTA B
O	8	CP1	Verdi	10,36	3	Residenziale	Necessità di manutenzione	TIP P	Lastre ondulate in cemento o altro	Intonaco tradizionale	legno e metallo	1954-1979	62,65	648,55	Edifici alterati o di recente/nuova costruzione	A/N	LTA B	
O	9	1	Verdi	5,00	1	Residenziale	Necessità di manutenzione	TIP P	Copertura terrazza o piana	Intonaco tradizionale	Legno e metallo	Successivo al 1979	16,84	84,12	Edifici alterati o di recente/nuova costruzione	A/N	LTM B	
O	9	2	Verdi	3,21	1	Residenziale	Necessità di manutenzione	TIP P	Tegole marsigliesi	Intonaco tradizionale	Legno	Successivo al 1979	42,80	137,42	Edifici alterati o di recente/nuova costruzione	A/N	LTM B	
O	9	3	Verdi	3,95	1	Magazzini, tettoie e garage	Necessità di manutenzione	TIP P	Lastre ondulate in cemento o altro	Intonaco tradizionale	Altro	1954-1979	75,00	296,25	Edifici da riqualificare	RO2	LTM B	
O	9	4	Verdi	2,61	1	Magazzini, tettoie e garage	Necessità di manutenzione	TIP P	Lastre ondulate in cemento o altro	Intonaco tradizionale	Altro	1954-1979	18,00	46,98	Edifici da riqualificare	RO2	LTM B	
O	9	5	Verdi	2,61	1	Magazzini, tettoie e garage	Necessità di manutenzione	TIP P	Tegole marsigliesi	Intonaco tradizionale	Assenti	Successivo al 1979	17,00	44,37	Edifici alterati o di recente/nuova costruzione	A/N	LTM B	
O	9	CP1	Verdi	6,20	2	Residenziale	Necessità di manutenzione	TIP P	Tegole marsigliesi	Intonaco tradizionale	Legno e metallo	Successivo al 1979	44,36	274,86	Edifici alterati o di recente/nuova costruzione	A/N	LTM B	
O	10	1	Verdi	3,71	1	Magazzini, tettoie e garage	Necessità di manutenzione	TIP I	Copertura terrazza o piana	Intonaco tradizionale	Legno	Successivo al 1979	21,41	0,00	Edifici alterati o di recente/nuova costruzione	A/N	LTM B	
O	10	2	Verdi	3,85	1	Magazzini, tettoie e garage	Necessità di ristrutturazione	TIP I	Copertura terrazza o piana	Intonaco tradizionale	Assenti	Successivo al 1979	17,11	65,89	Edifici alterati o di recente/nuova costruzione	A/N	LTM B	
O	10	CP1	Verdi	6,46	2	Residenziale	Necessità di manutenzione	TIP I	Copertura terrazza o piana	Intonaco tradizionale	Legno	Successivo al 1979	88,11	568,64	Edifici alterati o di recente/nuova costruzione	A/N	LTM B	
O	11	1	Verdi	4,62	1	Magazzini, tettoie e garage	Necessità di manutenzione	TIP C	Lastre ondulate in cemento o altro	Intonaco tradizionale	Assenti	Successivo al 1979	34,81	160,87	Edifici alterati o di recente/nuova costruzione	A/N	LTM B	
O	11	2	Verdi	3,25	1	Magazzini, tettoie e garage	Necessità di manutenzione	TIP C	Lastre ondulate in cemento o altro	Intonaco tradizionale	Assenti	Successivo al 1979	42,00	136,50	Edifici alterati o di recente/nuova costruzione	A/N	LTM B	
O	11	CP1	SP5.25	7,17	2	Residenziale	Buono stato	TIP C	Tegole marsigliesi	Intonaco tradizionale	Plastici (PVC)	Successivo al 1979	196,34	1407,22	Edifici alterati o di recente/nuova costruzione	A/N	LTA B	
O	12	CP1	SP5.25	4,75	1	Residenziale	Necessità di manutenzione	NT	Copertura terrazza o piana	Intonaco tradizionale	Plastici (PVC)	Successivo al 1979	162,74	773,62	Edifici alterati o di recente/nuova costruzione	A/N	LTA B	
O	13	1	SP5.25	6,00	2	Residenziale	Necessità di manutenzione	NT	Copertura terrazza o piana	Intonaco tradizionale	Legno	Successivo al 1979	48,52	291,26	Edifici alterati o di recente/nuova costruzione	A/N	LTM B	
O	13	2	SP5.25	3,29	1	Magazzini, tettoie e garage	Necessità di manutenzione	NT	Lastre ondulate in cemento o altro	Intonaco tradizionale	Senza intonaco	Legno	Successivo al 1979	39,77	131,00	Edifici alterati o di recente/nuova costruzione	A/N	LTB B
O	13	3	SP5.25	3,45	1	Magazzini, tettoie e garage	Necessità di manutenzione	NT	Copertura terrazza o piana	Intonaco tradizionale	Legno e Metallo	Successivo al 1979	40,07	137,95	Edifici alterati o di recente/nuova costruzione	A/N	LTB B	
O	13	4	SP5.25	2,54	1	Magazzini, tettoie e garage	Necessità di manutenzione	NT	Lastre ondulate in cemento o altro	Intonaco tradizionale	Assenti	Successivo al 1979	24,14	61,40	Edifici alterati o di recente/nuova costruzione	A/N	LTB B	
O	13	CP1	SP5.25	6,80	2	Residenziale	Necessità di ristrutturazione	NT	Manto assente	Intonaco tradizionale	Legno	Successivo al 1979	107,00	727,60	Edifici alterati o di recente/nuova costruzione	A/N	LTA B	
O	14	CP1	SP5.25	6,80	2	Residenziale	Necessità di ristrutturazione	NT	Manto assente	Intonaco tradizionale	Senza intonaco	Legno	Anteriore al 1939	127,00	863,60	Edifici da riqualificare	RO1	LTB B
O	15	1	SP5.25	3,70	1	Magazzini, tettoie e garage	Buono stato	TIP N	Tegole marsigliesi	Intonaco tradizionale	Legno	1939-1954	55,86	0,00	Edifici da riqualificare	RO1	LTB B	
O	15	2	SP5.25	6,24	2	Residenziale	Buono stato	TIP N	Lastre ondulate in cemento o altro	Intonaco tradizionale	Metallici	Anteriore al 1939	63,00	392,12	Edifici da riqualificare	RO1	LTB B	
O	15	3	SP5.25	3,43	1	Magazzini, tettoie e garage	Necessità di manutenzione	TIP N	Tegole tipo coppo o portoghese	Intonaco tradizionale	Plastici (PVC)	Anteriore al 1939	35,00	120,05	Edifici di valore storico	L2	LTB B	
O	15	4	SP5.25	4,09	1	Residenziale	Necessità di manutenzione	TIP N	Copertura terrazza o piana	Intonaco tradizionale	Plastici (PVC)	Anteriore al 1939	32,00	130,88	Edifici da riqualificare	RO1	LTB B	
O	15	CP1	SP5.25	6,24	2	Residenziale	Necessità di manutenzione	TIP N	Tegole marsigliesi	Intonaco tradizionale	Legno	Anteriore al 1939	121,00	755,04	Edifici di valore storico	L2	LTB B	
O	16	CP1	Trieste	3,80	1	Magazzini, tettoie e garage	Necessità di manutenzione	NT	Tegole marsigliesi	Intonaco tradizionale	Pietra	1939-1954	137,84	524,25	Edifici da riqualificare	LTA	LTB B	
P	1	1	P.za Don L. Sturzo	4,16	1	Magazzini, tettoie e garage	Buono stato	TIP A	Tegole marsigliesi	Intonaco tradizionale	Metallici	1954-1979	37,24	154,93	Edifici alterati o di recente/nuova costruzione	A/N	LTM B	
P	1	2	P.za Don L. Sturzo	4,47	1	Magazzini, tettoie e garage	Buono stato	TIP A	Tegole marsigliesi	Intonaco tradizionale	Metallici	1954-1979	34,53	154,32	Edifici alterati o di recente/nuova costruzione	A/N	LTM B	
P	1	CP1	P.za Don L. Sturzo	4,51	1	Residenziale	Buono stato	TIP A	Tegole tipo coppo o portoghese	Intonaco tradizionale	Pietra	Anteriore al 1939	147,00	662,97	Edifici di valore storico	L2	LTM B	
P	2	1	Gramsci	4,00	1	Magazzini, tettoie e garage	Buono stato	NT	Copertura terrazza o piana	Intonaco tradizionale	Plastici (PVC)	Successivo al 1979	21,00	84,00	Edifici alterati o di recente/nuova costruzione	A/N	LTM B	
P	2	2	Gramsci	4,03	1	Residenziale	Buono stato	NT	Tegole marsigliesi	Intonaco tradizionale	Plastici (PVC)	Successivo al 1979	31,00	124,93	Edifici alterati o di recente/nuova costruzione	A/N	LTM B	
P	2	CP1	Gramsci	6,48	2	Residenziale	Necessità di manutenzione	NT	Copertura terrazza o piana	Intonaco tradizionale	Plastici (PVC)	Anteriore al 1939	57,00	369,36	Edifici da riqualificare	RO1	LTM B	
P	3	1	P.za Don L. Sturzo	6,48	1	Residenziale	Necessità di manutenzione	NT	Tegole marsigliesi	Intonaco tradizionale	Plastici (PVC)	1954-1979	6,48	41,99	Edifici alterati o di recente/nuova costruzione	A/N	LTM B	
P	3	2	P.za Don L. Sturzo	7,50	1	Residenziale	Necessità di manutenzione	NT	Tegole marsigliesi	Intonaco tradizionale	Plastici (PVC)	1954-1979	45,86	343,95	Edifici alterati o di recente/nuova costruzione	A/N	LTM B	
P	3	CP1	P.za Don L. Sturzo	8,10	2	Residenziale	Necessità di manutenzione	NT	Tegole marsigliesi	Intonaco tradizionale	Plastici (PVC)	Anteriore al 1939	107,57	870,92	Edifici da riqualificare	RO2	LTM B	
P	4	1	P.za Don L. Sturzo	3,99	1	Residenziale	Necessità di manutenzione	TIP J	Copertura terrazza o piana	Intonaco tradizionale	Legno	1954-1979	53,05	211,67	Edifici alterati o di recente/nuova costruzione	A/N	LTM B	
P	4	2	P.za Don L. Sturzo	3,00	1	Residenziale	Necessità di ristrutturazione	TIP J	Manto assente	Intonaco tradizionale	Assenti	1954-1979	77,74	233,58	Edifici alterati o di recente/nuova costruzione	A/N	LTM B	
P	4	3	P.za Don L. Sturzo	3,00	1	Residenziale	Necessità di manutenzione	TIP J	Tegole tipo coppo o portoghese	Intonaco tradizionale	Assenti	Anteriore al 1939	79,75	239,25	Edifici di valore storico	L2	LTM B	
P	4	4	P.za Don L. Sturzo	5,00	1	Residenziale	Necessità di manutenzione	TIP J	Tegole tipo coppo o portoghese	Intonaco tradizionale	Assenti	1939-1954	38,07	190,35	Edifici da riqualificare	RO1	LTM B	
P	4	CP1	P.za Don L. Sturzo	6,00	2	Residenziale	Necessità di manutenzione	TIP J	Tegole tipo coppo o portoghese	Intonaco tradizionale	Assenti	Anteriore al 1939	48,93	293,58	Edifici di valore storico	L2	LTM B	
P	5	CP1	P.za Don L. Sturzo	7,63	2	Residenziale	Buono stato	TIP F	Tegole marsigliesi	Intonaco tradizionale	Plastici (PVC)	Successivo al 1979	83,00	633,00	Edifici alterati o di recente/nuova costruzione	A/N	LTB B	
P	6	1	P.za Don L. Sturzo	2,61	1	Magazzini, tettoie e garage	Necessità di manutenzione	TIP A	Copertura terrazza o piana	Intonaco tradizionale	Metallici	Successivo al 1979	17,00	44,37	Edifici alterati o di recente/nuova costruzione	A/N	LTM B	
P	6	2	P.za Don L. Sturzo	4,12	1	Residenziale	Necessità di manutenzione	TIP A	Lastre ondulate in cemento o altro	Intonaco tradizionale	Metallici	1954-1979	79,30	326,42	Edifici alterati o di recente/nuova costruzione	A/N	LTM B	
P	6	3	P.za Don L. Sturzo	3,44	1	Magazzini, tettoie e garage	Necessità di manutenzione	TIP A	Copertura terrazza o piana	Intonaco tradizionale	Plastici (PVC)	Successivo al 1979	26,72	92,02	Edifici alterati o di recente/nuova costruzione	A/N	LTM B	
P	6	4	P.za Don L. Sturzo	2,80	1	Magazzini, tettoie e garage	Necessità di manutenzione	TIP A	Lastre ondulate in cemento o altro	Intonaco tradizionale	Altro	Successivo al 1979	19,00	53,20	Edifici alterati o di recente/nuova costruzione	A/N	LTB B	
P	6	CP1	P.za Don L. Sturzo	7,63	2	Residenziale	Necessità di manutenzione	TIP A	Lastre ondulate in cemento o altro	Intonaco tradizionale	Metallici	1954-1979	55,00	419,65	Edifici alterati o di recente/nuova costruzione	A/N	LTM B	
P	7	1	G. Garibaldi	2,05	1	Magazzini, tettoie e garage	Necessità di ristrutturazione	TIP A	Tegole tipo coppo o portoghese	Intonaco tradizionale	Pietra	Anteriore al 1939	49,44	101,35	Edifici di valore storico	L3	LTM B	
P	7	2	G. Garibaldi	2,70	1	Magazzini, tettoie e garage	Buono stato	TIP A	Copertura terrazza o piana	Intonaco tradizionale	Metallici	Successivo al 1979	19,00	51,30	Edifici alterati o di recente/nuova costruzione	A/N	LTM B	
P	7	3	G. Garibaldi	2,70	1	Magazzini, tettoie e garage	Buono stato	TIP A	Lastre ondulate in cemento o altro	Intonaco tradizionale	Metallici	Successivo al 1979	22,75	61,39	Edifici alterati o di recente/nuova costruzione	A/N	LTM B	
P	7	4	G. Garibaldi	2,30	1	Magazzini, tettoie e garage	Buono stato	TIP A	Lastre ondulate in cemento o altro	Intonaco tradizionale	Metallici	Successivo al 1979	6,00	13,80	Edifici alterati o di recente/nuova costruzione	A/N	LTM B	
P	7	CP1	G. Garibaldi	6,55	2	Residenziale	Necessità di manutenzione	TIP A	Copertura terrazza o piana	Intonaco tradizionale	Metallici	Successivo al 1979	37,59	246,13	Edifici alterati o di recente/nuova costruzione	A/N	LTM B	
P	8	1	P.za Don L. Sturzo	3,99	1	Residenziale	Buono stato	TIP F	Copertura terrazza o piana	Intonaco tradizionale	Metallici	1954-1979	14,31	57,11	Edifici alterati o di recente/nuova costruzione	A/N	LTM B	
P	8	2	P.za Don L. Sturzo	2,49	1	Magazzini, tettoie e garage	Necessità di manutenzione	TIP F	Lastre ondulate in cemento o altro	Intonaco tradizionale	Metallici	Successivo al 1979	33,44	83,12	Edifici alterati o di recente/nuova costruzione	A/N	LTM B	
P	8	CP1	P.za Don L. Sturzo	7,57	2	Residenziale	Buono stato	TIP F	Tegole marsigliesi	Intonaco tradizionale	Metallici	1954-1979	73,57	536,44	Edifici alterati o di recente/nuova costruzione	A/N	LTM B	
P	9	1	P.za Don L. Sturzo	6,65	2	Residenziale	Necessità di ristrutturazione	NT	Lastre ondulate in cemento o altro	Intonaco tradizionale	Metallici	Successivo al 1979	67,00	445,55	Edifici alterati o di recente/nuova costruzione	A/N	LTM B	
P	9	2	P.za Don L. Sturzo	3,30	1	Residenziale	Necessità di ristrutturazione	NT	Lastre ondulate in cemento o altro	Intonaco tradizionale	Metallici	1954-1979	13,00	39,60	Edifici alterati o di recente/nuova costruzione	A/N	LTM B	
P	9	3	P.za Don L. Sturzo	3,24	1	Magazzini, tettoie e garage	Necessità di ristrutturazione	NT	Lastre ondulate in cemento o altro	Intonaco tradizionale	Legno	1954-1979	26,00	85,80	Edifici alterati o di recente/nuova costruzione	A/N	LTM B	
P	9	4	P.za Don L. Sturzo	3,58	1	Residenziale	Necessità di manutenzione	NT	Lastre ondulate in cemento o altro									

PIANO PARTICOLAREGGIATO PER IL CENTRO DI ANTICA E PRIMA FORMAZIONE IN ADEGUAMENTO AL P.P.R.

Isolato	UMI	Fabbricato	Via	Altezza	N.piani	Destinazioni d'uso	Stato di conservazione dell'edificio	Tipologia tradizionale di riferimento	Materiale della copertura	Materiale delle facciate	Tipologia degli infissi esterni	Epoca di costruzione	Superficie	Volume	Valore storico		Livello di trasformabilità	Zona
Q	5	CP1	Piazza Italia	7,55	2	Residenziale	Necessità di manutenzione	TIP A	Lastre ondulate in cemento o altro	Intonaco tradizionale	Metallici	1954-1979	104,00	785,20	Edifici alterati o di recente/nuova costruzione	A/N	LTM	B
Q	6	1	Piazza Italia	3,62	1	Magazzini, tettoie e garage	Necessità di manutenzione	TIP A	Copertura terrazza o piana	Intonaco tradizionale	Plastici (PVC)	1954-1979	15,17	54,98	Edifici alterati o di recente/nuova costruzione	A/N	LTM	B
Q	6	2	Piazza Italia	2,75	1	Magazzini, tettoie e garage	Necessità di manutenzione	TIP A	Lastre ondulate in cemento o altro	Pietra	Metallici	Successivo al 1979	39,00	0,00	Edifici alterati o di recente/nuova costruzione	A/N	LTM	B
Q	6	3	Piazza Italia	2,75	1	Magazzini, tettoie e garage	Necessità di manutenzione	TIP A	Lastre ondulate in cemento o altro	Altro	Assenti	1954-1979	34,00	93,50	Edifici alterati o di recente/nuova costruzione	A/N	LTM	B
Q	6	CP1	Piazza Italia	7,55	2	Residenziale	Necessità di manutenzione	TIP A	Lastre ondulate in cemento o altro	Intonaco tradizionale	Plastici (PVC)	1954-1979	82,00	619,00	Edifici alterati o di recente/nuova costruzione	A/N	LTM	B
R	1	1	Dante Alighieri	0,00	1	Rudere		NT	Manto assente	Pietra	Assenti	Anteriore al 1939	82,00	0,00	Rudere	R	LTM	B
R	1	CP1	Dante Alighieri	7,32	2	Residenziale	Necessità di manutenzione	NT	Tegole marsigliesi	Intonaco tradizionale	Legno	Successivo al 1979	190,12	1391,77	Edifici alterati o di recente/nuova costruzione	A/N	LTM	B
R	2	1	Dante Alighieri	3,92	1	Magazzini, tettoie e garage	Necessità di ristrutturazione	TIP I	Tegole tipo coppo o portoghese	Pietra	Legno	Anteriore al 1939	21,00	82,32	Edifici di valore storico	LT3	LTB	B
R	2	CP1	Dante Alighieri	4,92	1	Magazzini, tettoie e garage	Necessità di ristrutturazione	TIP I	Tetto diruto	Pietra	Legno	Anteriore al 1939	153,82	757,63	Edifici di valore storico	LT3	LTB	B
R	3	1	Dante Alighieri	7,64	2	Residenziale	Necessità di manutenzione	NT	Tegole tipo coppo o portoghese	Intonaco tradizionale	Plastici (PVC)	Successivo al 1979	54,47	416,34	Edifici alterati o di recente/nuova costruzione	A/N	LTA	B
R	3	2	Dante Alighieri	4,86	1	Residenziale	Necessità di manutenzione	NT	Tegole marsigliesi	Intonaco tradizionale	Plastici (PVC)	1954-1979	14,12	88,82	Edifici alterati o di recente/nuova costruzione	A/N	LTA	B
R	3	CP1	Dante Alighieri	9,89	3	Residenziale	Necessità di manutenzione	NT	Lastre ondulate in cemento o altro	Intonaco tradizionale	Legno	Successivo al 1979	39,31	388,61	Edifici alterati o di recente/nuova costruzione	A/N	LTA	B
R	4	1	Dante Alighieri	3,07	1	Residenziale	Necessità di manutenzione	NT	Lastre ondulate in cemento o altro	Altro	Assenti	1954-1979	34,41	105,55	Edifici alterati o di recente/nuova costruzione	A/N	LTA	B
R	4	CP1	G. Carducci	6,87	2	Residenziale	Necessità di manutenzione	NT	Tegole marsigliesi	Intonaco tradizionale	Plastici (PVC)	Successivo al 1979	92,54	636,23	Edifici alterati o di recente/nuova costruzione	A/N	LTA	B
R	5	1	Dante Alighieri	3,20	1	Magazzini, tettoie e garage	Necessità di manutenzione	NT	Lastre ondulate in cemento o altro	Intonaco tradizionale	Metallici	1954-1979	28,00	89,60	Edifici alterati o di recente/nuova costruzione	A/N	LTA	B
R	5	CP1	Dante Alighieri	5,83	2	Residenziale	Necessità di manutenzione	NT	Tegole marsigliesi	Intonaco tradizionale	Plastici (PVC)	1954-1979	32,00	186,56	Edifici alterati o di recente/nuova costruzione	A/N	LTA	B
S	1	1	Verdi	3,09	1	Residenziale	Buono stato	NT	Copertura terrazza o piana	Intonaco tradizionale	Metallici	1954-1979	51,08	157,96	Edifici alterati o di recente/nuova costruzione	A/N	LTM	B
S	1	2	Verdi	2,92	1	Residenziale	Buono stato	NT	Copertura terrazza o piana	Intonaco tradizionale	Metallici	1954-1979	15,33	44,70	Edifici alterati o di recente/nuova costruzione	A/N	LTM	B
S	1	3	Verdi	3,02	1	Magazzini, tettoie e garage	Buono stato	NT	Lastre ondulate in cemento o altro	Intonaco tradizionale	Metallici	Anteriore al 1939	58,00	175,23	Edifici da riqualificare	RQ2	LTM	B
S	1	CP1	Verdi	8,28	2	Residenziale	Buono stato	NT	Tegole marsigliesi	Intonaco tradizionale	Plastici (PVC)	1954-1979	111,11	919,72	Edifici alterati o di recente/nuova costruzione	A/N	LTM	B
S	2	CP1	Verdi	7,12	2	Residenziale	Buono stato	NT	Tegole marsigliesi	Intonaco tradizionale	Metallici	Successivo al 1979	123,72	880,37	Edifici alterati o di recente/nuova costruzione	A/N	LTA	B
S	3	CP1	Verdi	6,59	2	Residenziale	Necessità di manutenzione	NT	Tegole marsigliesi	Intonaco tradizionale	Legno	Successivo al 1979	200,48	1322,01	Edifici alterati o di recente/nuova costruzione	A/N	LTA	B